



Hauptsitz:
 8808 Pfäffikon SZ
 Unterdorfstrasse 20
 Tel.: +41 (0)55 410 19 23
 Fax: +41 (0)55 410 48 12
 WWW: <http://www.mkag.ch>

Werk:
 6010 Kriens
 Obnauerstrasse 4
 Tel.: +41 (0)41 322 07 80
 Fax: +41 (0)41 322 07 81
 E-Mail: info@mkag.ch



VA-Tech Hydro
 6010 Kriens
 Obnauerstrasse 4
 Tel.: +41 (0)41 329 51 11
 Fax: +41 (0)41 329 51 52
 E-Mail: info@vatech-hydro.ch
<http://www.vatech-hydro.com>

Ölberührte Flächen

Standard Korrosivitäts-Kategorie	Untergrundvorbereitung	Beschichtung	Schichtdicke [µm] Soll / Min.		Bemerkungen
Öl berührte Flächen (synthetische Öle)	Freihand Druckluftstrahlen bis SA 2½ mit kantig gebrochenem Strahlmittel nach ISO 8501-1 Rauhtiefe R _z : 50-115 µm nach ISO 8501-3 Oberflächenvergrößerung RL ₀ : min. 16%	1 x 2 Komp. Epoxidharz Zinkstaub Grundbeschichtung	60	50	Grundierung kann bei gleicher Schichtdicke des Gesamtaufbaus entfallen
		1 x 2 Komp. Epoxidharz Eisenglimmer Zwischenbeschichtung	60	50	Vorstreichen von Ecken, Kanten und schlecht zugänglichen Stellen zwingend erforderlich
		2 x 1 Komp. ölbeständige Epoxydharz Deckbeschichtung	2 x 75	2 x 50	
			270	220	
Öl berührte Flächen (mineralische Öle)	Freihand Druckluftstrahlen bis SA 2½ mit kantig gebrochenem Strahlmittel nach ISO 8501-1 Rauhtiefe R _z : 50-115 µm nach ISO 8501-3 Oberflächenvergrößerung RL ₀ : min. 16%	2 x 1 Komp. Alkydharz Zinkphosphat Beschichtung	2 x 75	2 x 50	Vorstreichen von Ecken, Kanten und schlecht zugänglichen Stellen zwingend erforderlich
			150	100	